

## Máquina Manual para corte en Z PUN-600-M y PUN-1200-M

- Se puede cortar cualquier ancho de bandas (aberturas laterales)
- De uso fácil sin esfuerzo con presión ajustable
- Pinza banda para mantener la banda en su lugar
- Máquina ligera y robusta, fácil de transportar




## Máquina Automática para corte en Z PUN-1500-A y PUN-2000-A

- Se puede cortar cualquier ancho de bandas (aberturas laterales)
- 3 tipos de cortes posibles: simple Z, doble dedos y diagonal
- Ajuste fácil y rápido de los parámetros de funcionamiento automático
- Cambio del cabezal de corte muy rápido (son solo 2 tornillos)
- Diseño robusto, componentes seleccionados por su fiabilidad demostrada




Máquina automática



Ajuste dedos en diagonal



Cambio del cabezal



Corte simple Z